



12 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขอชี้แจงเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงาน จังหวัดอ่างทอง

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้นที่ชั้น 4 ของอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยหล่อเย็น (Colling Towers) เมื่อเวลาประมาณ 21.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2562 ซึ่งเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถควบคุมเพลิงได้ในช่วงเวลาต่อมา เพื่อความปลอดภัยและควบคุมความเสียหายของทรัพย์สิน บริษัทฯ จึงได้ทำการตัดระบบไฟฟ้าเชื่อมต่อทั้งหมดเป็นการชั่วคราว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถกลับมาดำเนินการผลิตได้ตามปกติภายใน 1-2 สัปดาห์ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบทางการเงินที่มีนัยสำคัญและความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินของบริษัทฯ ประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอ่างทองอย่างเคร่งครัด และเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บใด ๆ ทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราโมท คานเดลवाल)

รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)



Thai Rayon Public Company Limited

Office : 16th Floor, Mahatun Plaza Building, 888/160-1 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

T: +66 2 2536745-54 | F: +66 2 2543181

Factory : 36 Moo 2, Ayuthaya-Angthong Highway, Tambol Posa, Amphur Muang Angthong, Angthong 14000 Thailand

T: +66 35 611227-9 | F: +66 35 611908 | W: www.thairayon.com



Thai Rayon Public Company Limited

Office : 16th Floor, Mahatun Plaza Building, 888/160-1 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

T: +66 2 2536745-54 | F: +66 2 2543181

Factory : 36 Moo 2, Ayuthaya-Angthong Highway, Tambol Posa, Amphur Muang Angthong, Angthong 14000 Thailand

T: +66 35 611227-9 | F: +66 35 611908 | W: www.thairayon.com